

ISEK und VU Stadtkern

Stadt Schenefeld

Mängel

- Leerstand
- Hoher Modernisierungsbedarf
- Mittlerer Modernisierungsbedarf
- Fehlende Raumkante
- Fehlende Anbindung ans Umfeld
- Gestaltungsmängel / fehlende Aufenthaltsqualität
- Funktionsdefizit Stadtkern
- Brachflächen / fehlende Dichte
- Eingeschränkte Barrierefreiheit
- Unattraktive Wegeverknüpfung
- Fehlender Stadteingang
- Erhöhte Verkehrsbelastung

25m 50m 100m

BPW | baumgart+partner
stadt - und regionalplanung

Stand: September 2016