


**Zeichenerklärung:**

- baulicher Zustand mangelhaft
- Blindenleitsystem fehlt - Übergänge nicht barrierefrei
- Gehwegbreite unzureichend



**Stadt Schenefeld**  
 Verkehrsentwicklungskonzept 2035  
 Übersichtsplan  
 Mängelanalyse Hauptwege  
 Planart: Anlage: 6  
 Maßstab: 1:3000  
 Blatt: 2  
 Datum: 26.06.2019

**d+p** ■ **dänekamp und partner**  
 BERATENDE INGENIEURE VBI  
 Dipl.-Ing. Wolfgang Kirstein  
 Dipl.-Ing. Wolfgang Nolte  
 Nienhöfener Straße 29-37 25421 Pinneberg Tel. 04101/6992-0 Fax 6992-99  
 E-Mail info@daenekamp.de Internet www.daenekamp.de